

تعمیر پکیج آریستون (ariston water heater repair) یکپس و سیله ای محبوب برای گرمایش منازل است که با اشغال کمترین فضا از محل بهترین گرمایش و آب مصرفی را برای شما عزیزان فراهم میکند.

رسیدگی و سرویس پکیج از جمله نکاتی است که باید حتماً به آن توجه شود، چرا که عدم توجه به سرویس سالانه پکیج به شما هزینه های زیاد تعمیرات را تحمیل خواهد کرد.

تهران سرویس آنلاین با بکارگیری نیروهای مجرب و متخصص برای **تعمیر پکیج آریستون** میزان رضایت مندی قابل توجهی از مشتریان خود بدست آورده است. تهران سرویس آنلاین آماده ارائه خدمات **تعمیرات پکیج آریستون**، سرویس **پکیج آریستون** در سراسر تهران به شما شهروندان می باشد. نیروهای ما خود را در سریع ترین زمان مکن به محل می رسانند تا مشکل پکیج آریستون شما را برطرف کنند.

تهران سرویس آنلاین در تعمیر پکیج آریستون با داشتن بیشترین رضایت همواره جزو اولین انتخاب های مشتریان عزیز بوده است.

تمامی تعمیرات پکیج آریستون در تهران سرویس آنلاین به بهترین نحوه و ارزان ترین نرخ در تهران انجام خواهد شد. در این مقاله ما به آموزش عیب یابی و تعمیر پکیج آریستون پرداخته ایم و سعی کردیم به شما عزیزان آموزش دهیم که در صورت بروز مشکل در دستگاه خود چگونه آن را در منزل برطرف کنید.

در صورت نیاز به مشاوره و یا صحبت به کارشناس متخصص می توانید از طریق چت آنلاین سایت اقدام نمایید، مشاوران ما به صورت رایگان در 24 ساعت شبانه روز آماده پاسخگویی به شما مشتریان عزیز خواهند بود.

تعمیر پکیج آریستون در تهران:

پکیج های دیواری آریستون به دلیل کیفیت بالا و قیمت عالی خود بسیار مورد توجه مصرف کنندگان قرار گرفته و بسیاری از عزیزانی که قصد خرید سیستم گرمایشی برای منزل خود داشته اند را به سمت خرید این برند سوق داده است.

اگر شما عزیزان هم برند آریستون را برای سیستم گرمایشی منزل خود انتخاب کرده اید، دیگر نگران خدمات پس از فروش آن نباشید. تهران سرویس آنلاین در کنار شماسنت تا در هر لحظه گرما را به منزل شما برگرداند.

اگر قصد **تعمیر پکیج** خود را دارید، با کارشناسان تهران سرویس آنلاین تماس حاصل نمایید، چرا که این مجموعه با داشتن سابقه بیش از 7 سال در زمینه تعمیرات و سرویس انواع برندها پکیج در تهران آماده خدمت رسانی به شما عزیزان در سراسر پایتخت میباشد.

تمامی خدمات پکیج در این مجموعه دارای 6 ماه ضمانت و پشتیبانی 24 ساعته بوده و در صورت بروز هرگونه مشکل آماده پاسخگویی به شما عزیزان میباشد.

برای ثبت درخواست خود کافیست از طریق فرم درخواست خدمات و یا شماره تماس های این مجموعه با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

تعمیرات پکیج آریستون در محل:

در بیشتر مواقع امکان تعمیر پکیج آریستون در محل وجود دارد. همچنین تعمیرکار اعزامی از طرف تهران سرویس آنلاین با توجه به وضعیت شرح داده شده توسط مشتری پیش بینی های لازم جهت آوردن قطعات یدکی را انجام داده و تمام سعی وی این است که بتواند در کمترین زمان ممکن و در همان محل پکیج آریستون شما را تعمیر نماید.

خدمات **تعمیر پکیج آریستون** در محل، در همه جای شهر تهران انجام می شود و شما می توانید جهت اخذ این خدمات فقط با ما تماس بگیرید و مشکل خود را عنوان کنید تا کارشناسان ما بهترین سرویسکار منطقه را برای شما ارسال کنند.

تعمیر پکیج آریستون با ضمانت 6 ماه:

تیم متخصصان تهران سرویس آنلاین از بهترین تعمیرکاران تهران تشکیل شده و در تمامی تعمیرات خود از باکیفیت ترین قطعات یدکی استفاده مینمایند.

همین موضوع سبب شده که مجموعه ما تمامی خدمات خود را به مدت 6 ماه از زمان صدور فاکتور گارانتی کرده و خیال مشتریان عزیز را از بابت هزینه های پرداختی آسوده نماید.

این روزها به دلیل افزایش قیمت سیستم های گرمایشی تمایل مصرف کنندگان به همکاری با شرکت های معتبر که برای تمامی خدمات خود گارانتی ارائه میکنند، بسیار افزایش یافته و مجموعه ما با داشتن بیشترین رضایت برای تعمیرات خود

همواره در حال گسترش خدمات خود به سراسر شهر تهران است. به خاطر داشته باشید، [خرید قطعات پکیج](#) از مجموعه ما نیز شامل گارانتی بوده و همکاران محترم در تهران و سایر شهرستان ها میتوانند با خیالی آسوده خرید خود را از مجموعه ما انجام دهند.

مراحل ثبت درخواست تعمیرکار پکیج آریستون:

برای ثبت درخواست تکنسین تنها کافیست با شماره تماس موجود در سایت تماس گرفته و با ثبت نشانی و مشخصات دستگاه خود ساعت حضور تکنسین در منزل را تعیین نمایید.

دومین راه ثبت درخواست از طریق فرم درخواست خدمات تهران سرویس آنلاین است، که در این قسمت شما با ثبت مشخصات دستگاه و نشانی خود منتظر تماس از سوی پشتیبانی شرکت بمانید، پس از تماس پشتیبان با شما درخواست ثبت شده و تعمیرکار پکیج در ساعت معین شده در محل حاضر خواهد بود.

به خاطر داشته باشید، در صورت ثبت درخواست مدت زمان حضور تکنسین تا محل شما تنها یک ساعت خواهد بود.

1. ثبت درخواست تعمیر پکیج آریستون از طریق چت آنلاین و یا تماس با پشتیبانی تهران سرویس آنلاین
2. ارسال پیامک تایید درخواست به همراه کد اشتراک مشتری از طرف پشتیبانی تهران سرویس آنلاین
3. ارسال پیام حاوی مشخصات تکنسین از سوی پشتیبانی تهران سرویس آنلاین
4. تماس تکنسین به جهت فیکس کردن تایم ورودی و دریافت لوکیشن منزل مشتری عزیز
5. انجام خدمات دریافت تعمیر پکیج
6. ارائه فاکتور به مشتری عزیز و پرداخت آن بعد از اتمام تعمیرات
7. تماس پشتیبانی تهران سرویس آنلاین به جهت ثبت گارانتی و ثبت میزان رضایت مشتریان

نکته مهم:

به خاطر داشته باشید، هرگونه تماس مشتریان عزیز با نیروی اعزامی به منزله لغو گارانتی مشتری عزیز خواهد بود و مجموعه هیچ گونه مسئولیتی به عهده نمیگیرد. طرح هرگونه سوال، نیاز مجدد به حضور تکنسین در محل تنها باید توسط پشتیبانی مجموعه هماهنگ شود.

خدمات تهران سرویس آنلاین برای پکیج آریستون:

-نصب پکیج آریستون

-سرویس پکیج آریستون

-تعمیر پکیج آریستون

-تعمیر برد پکیج آریستون

-ارسال قطعات پکیج آریستون به سراسر کشور

برای مطالعه مقاله [تعمیر پکیج دیمردکوم](#) اینجا کلیک کنید.

سرویس پکیج آریستون:

سرویس پکیج آریستون یکی از الزامات استفاده از این سیستم گرمایشی است، چرا که با توجه به نوع عملکرد این سیستم گرمایشی و ارتباط مستقیم با آب و روسوبات حاصل از گرمایش آن باید این سیستم گرمایشی به صورت مرتب و هر 6 ماه یکبار توسط کارشناسان معتبر رسوب زدایی شده و سیکل گرمایشی از رسوبات کاملاً پاک شود. چرا که باقی ماندن رسوبات در این سیکل باعث بروز مشکلات بسیاری در پکیج آریستون شما خواهد شد.

مراحل سرویس پکیج آریستون توسط تهران سرویس آنلاین:

- رسوب زدایی پکیج آریستون
- سرویس پلوت دستگاه
- هواگیری رادیاتاب
- چکاب و سرویس کلی دستگاه
- سرویس شعله پکیج آریستون
- شستشو کامل پکیج آریستون
- سرویس و تعمیر و تنظیم قطعات
- عیب یابی کد های خطا

فواید رسوب زدایی و سرویس پکیج آریستون:

با انجام سرویس پکیج، به افزایش بازدهی و راندمان دستگاه کمک کرده ایم. با صرف هزینه اندک به منظور سرویس های دوره ای از پرداخت هزینه بیشتر برای تعمیر آن جلوگیری می کنیم. پیش از خرابی و از کار افتادن دستگاه از وقوع آن جلوگیری کرده و نسبت به سلامت یا معیوب بودن پکیج آگاهی پیدا می کنیم. در سرویس و رسوب زدایی پکیج با تمیز کردن دستگاه آن را جرم گیری کرده و ظاهر پکیج زیبا می شود.

1. افزایش طول عمر پکیج آریستون
2. جلوگیری از بروز آسیب به قطعات پکیج
3. جلوگیری از خطر نشت گاز به داخل منزل
4. حفظ زیبایی دستگاه
5. بالا بردن راندمان پکیج
6. کاهش هزینه های تعمیراتی پکیج

از کجا بفهمیم که به رسوب زدایی پکیج نیاز است ؟

- فشار آب گرم در دوش حمام و شیر آشپزخانه بسیار کم است.
- پکیج روشن می شود اما آب به خوبی گرم نمی شود.
- مدت زمان زیادی طول می کشد که آب گرم شود.
- شوفاژ و رادیاتور ها به خوبی گرم نمی شوند.
- زمانی که پکیج روشن می شود ، صدای تق تق می دهد.
- فشار و بار سنج پکیج بی دلیل بالا می رود.
- در پکیج ارور شماره ۷۰ روشن می شود.

سرویس پکیج هر چند وقت باید انجام شود؟

سرویس کامل: در این نوع سرویس پکیج تمامی قطعات مورد بازبینی قرار می گیرند و بررسی می شوند، در این نوع دستگاه به طور کامل سرویس می شود، اگر مدت زمان طولانی از سرویس و رسوب زدایی پکیج می گذرد بهتر است این نوع سرویس را انتخاب کنید تا به نتیجه مطلوب در کارایی آن برسید.

سرویس دوره ای: این سرویس پکیج عموماً در بازه های زمانی چند ماهه صورت می گیرد و به دلیل کوتاه بودن زمان بین دو سرویس، کار آن سبک تر است و دستگاه به ندرت دچار مشکل خواهد شد، بهتر است پس از خرید و نصب دستگاه از همان ابتدا با روند سرویس دوره ای پکیج پیش بروید، ساده بودن این نوع سرویس به حدی است که با افزایش تجربه و

اطلاعات خودتان نیز می‌توانید آن را انجام دهید.



تهران سرویس
www.tehranservic.com

نصب پکیج آریستون:

زمانی که پکیج آریستون خود را به تازگی خریداری میکنید، باید با شخص خریدار جهت هماهنگی برای نصب دستگاه تماس حاصل نمایید.

اما اگر برای جابه جایی و یا نصب مجدد پکیج دیواری خود نیازمند حضور یک نصاب پکیج در منزل خود هستید، همین حالا با کارشناسان تهران سرویس آنلاین در تماس بوده و درخواست کارشناس خود را ثبت کنید. نصاب پکیج در کمتر از 1 ساعت به محل شما از عزام شده و اقدام به نصب پکیج شما خواهد نمود.

قیمت نصب پکیج، چگونه محاسبه می‌شود؟

از سوالات متداول در زمینه نصب پکیج، هزینه نصب پکیج است. خوب است بدانید هزینه نصب پکیج آریستون و هزینه نصب پکیج بوتان و متفاوت است. بنابراین یکی از عوامل موثر در هزینه نصب پکیج نوع برند پکیج شما است. هزینه نصب پکیج با توجه به محل نصب و نوع پکیج شما متغیر است. و با توجه به ابزار به کار رفته برای هر مشتری این میزان متغیر خواهد بود.

برخی مشکلات رایج در پکیج آریستون:

خاموش شدن مدام پکیج آریستون:

زمانی که مشکل پکیج آریستون شما خاموش شدن مدام پکیج است، مشکلات متفاوتی وجود دارد که باید هزیک از آنها توسط تکنسین متخصص بررسی و برطرف شود. در برخی موارد مشکل از برد دستگاه می‌باشد و علت دیگر خاموش شدن پکیج می‌تواند کم بودن فشار آب یا گاز هم باشد که با تنظیم فشار مشکل برطرف خواهد شد. در اینجا توصیه میشود با متخصصان تهران سرویس آنلاین تماس حاصل نمایید. در بررسی ارورهای پکیج آریستون متوجه شده ایم که چند ارور باعث خاموش شدن پکیج آریستون شما عزیزان خواهد شد

- ارور ۸۰ به معنای بالا بودن دمای آب به میزان بیش از استاندارد و فعال شدن کلید حد دستگاه
- ارور ۸۰ ۷۰ به معنای عدم تشخیص شعله پکیج
- ارور ۸۰ ۷۰ ۶۰ به معنای کم بودن میزان و مقدار آب در مدار و لوله ها یا وجود نشتی آب
- ارور ۸۰ ۶۰ ۴۰ گرفتگی دودکش دستگاه و نبود اکسیژن
- ارور ۷۰ ۶۰ ۴۰ معیوب بودن سوئیچ دود
- ارور ۳۰ بروز مشکل در برد اصلی پکیج

زمانی که با مشکل خاموش شدن پکیج آریستون مواجه هستید، به ترتیب موارد زیر را بررسی کرده و سعی کنید آنها را برطرف نمایید:

هواگیری پکیج آریستون:

وجود هوا در پکیج، عملکرد درست آن را مختل می‌کند، در نتیجه خاموشی ناگهانی پکیج را شاهد خواهید بود. برای برطرف کردن این مشکل ابتدا پکیج را هواگیری کرده و سپس ریست کنید بعد از روشن کردن پکیج باید مشکل خاموش شدن پکیج برطرف شود.

بررسی اتصالات برق پکیج آریستون

برخی موارد مشکل روشن نشدن پکیج آریستون به دلیل بروز مشکل در سیستم برق پکیج است که این مشکل بعد از بررسی سیستم برقی دستگاه قابل حل است.

عدم تشکیل شعله در پکیج آریستون

گاهی عدم تشکیل شعله، می‌تواند علت روشن نشدن پکیج آریستون باشد. برای بررسی این مشکل باید به ترتیب موارد زیر را بررسی کرده و برطرف نمایید.

وجود مشکل در جرقه زن

خرابی یون تشخیص شعله

انسداد روزه جریان هوا به داخل دستگاه

مشکل در رگلاتور گاز

کاهش یا نبود گاز دستگاه

انسداد روزه‌های خروجی گاز دستگاه

الکتروود تشخیص شعله خوب کار نمی‌کند

روشن نشدن چراغ پیلوت پکیج آریستون

اگر چراغ پیلوت به دلایلی چون خرابی ترموکوپل و بسته بودن شیر گاز، روشن نباشد، دستگاه خاموش شده شما را با مشکل مواجه می‌کند.

وجود رسوب در لوله‌ها و شوفازها

ممکن است پکیج یا مدار آب آن، دچار گرفتگی ناشی از رسوبات حاصل از املاح آب، شده باشد. گاهی پکیج به دلیل نبود آب کافی در سیستم گردش آب، توان روشن ماندن خود را از دست می‌دهد و بلافاصله خاموش می‌شود.

فشار کم آب در لوله‌های گردش آب پکیج

اگر فشار آب در دستگاه پایین باشد، سنسورهای پکیج آریستون پیام خاموش شدن پکیج را به برد می‌فرستند، به نشانگر فشار دقت کنید، در صورتی که کمتر از 0.5 باشد، دستگاه روشن نخواهد شد و در نتیجه، مشکل از فشار آب است. با استفاده از شیر پرکن پکیج را بین 1 تا 2 درجه تنظیم کنید. اگر با شیر پرکن مشکل کمبود فشار، حل نشد، بررسی کنید که دستگاه نشتی نداشته باشد.

معیوب شدن برد پکیج آریستون

برد به عنوان کنترل کننده عملکرد تمامی قطعات دستگاه، همزمان با روشن شدن دستگاه، فعال شده و شروع به دریافت و ارسال سیگنال به تمامی قطعات الکتریکی در سیستم می‌کند. به همین علت اگر این برد به هر دلیلی دچار مشکل شده باشد، دستگاه نیز تا زمان رفع مشکل یا تعویض قطعه خاموش می‌ماند.

خرابی فن و پرشر سوئیچ هوا و یا انسداد دودکش در پکیج آریستون

در صورتی که گازهای خطرناک ناشی از احتراق دستگاه به دلیل اختلال در فن و پرشر سوئیچ هوا و یا انسداد دودکش به خوبی دفع نشوند، سنسورهای دستگاه دستور خاموشی پکیج را صادر کرده و تا زمان رفع مشکل، دستگاه روشن نخواهد شد. برای بررسی هر کدام از این مشکلات پکیج آریستون، بهتر است با یک کارشناس سرویس و تعمیر پکیج تماس بگیرید تا تعویض و یا تعمیر قطعات، خطرات و هزینه‌های جانی و مالی بزرگی را به دنبال نداشته باشند.

سر و صدای پکیج آریستون:

از مجموع علت‌های که باعث بروز **سر و صدا در پکیج** می‌شوند هوا گرفتن پکیج و یا رسوب گرفتن آن می‌باشد که در این صورت باید رسوب‌گیری و هواگیری پکیج آریستون انجام شود.

- صاف نبودن محل نصب پکیج
- وجود هوا در داخل پکیج یا رادیاتورها
- پایین بودن دمای آب ورودی
- معیوب بودن سوپاپ‌ها
- معیوب بودن فن پکیج
- معیوب بودن پمپ پکیج
- رسوب گرفتن مبدل اصلی پکیج
- لوله‌کشی نامناسب پکیج

استشمام بوی گاز از پکیج آریستون

اگر بوی نامطبوع گاز را اطراف پکیج خود استشمام کردید به احتمال زیاد این مشکل به دلیل وجود یک نشستی در پکیج شما است. این موضوع را باید بسیار جدی بگیرید چون ممکن است خطرات ناگواری را به دنبال داشته باشد. وجود نشستی می‌تواند به دلیل گرفتگی لوله‌ها یا دودکش یا به دلیل خرابی فلوسوییچ پکیج باشد. پس حتماً در برخورد با این مشکل از تعمیرکار مجرب برای تعمیر پکیج آریستون خود کمک بگیرید.

انفجاری روشن شدن پکیج آریستون:

دلایل مختلفی باعث بروز این اتفاق می‌شوند که در ادامه نام برده خواهد شد. در عیب‌یابی پکیج آریستون زمانی که مشکل آن انفجاری روشن شدن پکیج است، تنظیم نبودن میزان گاز ورودی یکی از علت‌های آن است که با تنظیم کردن آن می‌توانید این مشکل را برطرف کنید. یکی دیگر از مواردی که باعث بروز این مشکل شده است تنظیم نبودن فاصله بین مشعل و الکتروود جرقه زن الکتریکی می‌باشد. دیگر علت‌های آن می‌تواند مسدود بودن دودکش و یا خرابی سوراخ‌های اطراف جرقه زن باشد.

بالا رفتن دمای آب خروجی پکیج:

در این صورت که دمای آب بالا می‌رود باید به چند نکته مهم توجه شود که یکی از آن‌ها توجه به میزان گاز ورودی پکیج است. از دیگر علت‌های آن می‌تواند کم بودن فشار آب باشد. یکی دیگر از علت‌های بالا رفتن دمای پکیج آریستون گرفتگی مسیر ورودی و خروجی آب پکیج می‌باشد.

افت فشار در پکیج آریستون:

چرا پکیج دانما دچار افت فشار میشود؟ یکی از ایرادات رایج در پکیج دیواری افت فشار است. بسیار ممکن است عدد پایین را در پکیج خود مشاهده کنید که نشان از افت فشار است. به طور معمول پکیج دیواری باید عدد 1.5 را نمایش بدهد. اگر از این عدد پایین‌تر باشد باید این مورد را درست کنید. اگر فشار پکیج زیر 1 است پکیج شما نمی‌تواند درست کار کند. نشستی آب از سیستم، خراب شدن سوپاپ اطمینان فشار و یا هواگیری رادیاتورها همگی می‌توانند منجر به افت فشار سیستم شوند. ابتدا سیستم را بررسی کنید تا مطمئن شوید که آب از هیچ قسمتی از آن چکه نمی‌کند. اگر پکیج نشستی دارد فوراً با یک تعمیرکار تماس بگیرید، در غیر این صورت خودتان فشار سیستم را تنظیم کنید.

برای مطالعه مقاله [ایرونت پکیج اینجا کلیک کنید](#).

روشن نشدن پکیج آریستون:

برای عیب یابی پکیج آریستون در صورتی که روشن نمی‌شود باید ابتدا گاز ورودی بررسی شود چرا که در این حالت مشکل اصلی پکیج، گاز پکیج است.
در اولین مرحله باید شیلنگ گاز را بررسی کنید و مطمئن شوید که وصل است و گاز هم قطع نیست.
در مرحله بعد گاز را بررسی کنید چرا که ممکن است هوا درون لوله گاز باشد.
در برخی موارد هم این امکان وجود دارد که علت روشن نشدن پکیج فشار بالای گاز باشد که در این صورت باید تنظیم شود برای تنظیم آن بهتر است با اداره گاز تماس بگیرید.

علت نشان ندادن دمای درست آب در پکیج دیواری آریستون:

این مشکل ممکن است از مواردی از قبیل احتمال خرابی سنسور NTC دستگاه باشد که این مشکل را می‌توان با بررسی این قطعه و تعویض آن برطرف کرد.

علت زرد شدن شعله پکیج دیواری آریستون:

این مشکل ممکن است از مواردی از قبیل عدم مکش مناسب در دودکش، نبود هوای کافی، کثیفی مشعل‌ها، کمبود هوا در محیط اطراف پکیج، دوده داشتن در دیگ و دودکش باشد. که این مشکلات را می‌توان با بررسی مسیر دودکش برای برطرف کردن عدم مکش مناسب در دودکش، تعبیه دریچه برای ورود و خروج هوا برای مشکل نبود هوای کافی، کنترل قطر مشعل برای عدم تناسب قطر با نوع گاز مصرفی، تمیز کردن مشعل‌ها و دیگ و دودکش برای برطرف کردن دوده در دیگ و دودکش برطرف کرد.

عیب یابی مخزن انبساط جهت تعمیر پکیج آریستون:

در اینجا برخی از علائم که نشان دهنده بروز مشکل در منبع انبساط است را بیان می‌کنیم: سیستم آب گرم ممکن است گرمای ضعیفی ایجاد کند، امکان نشستی وجود دارد، لوله‌ها ممکن است صدای سر و صدایی زیادی ایجاد کنند یا بترکند، همچنین نوسان فشار در پکیج می‌تواند از علائم خراب شدن منبع انبساط پکیج باشد.

بیشترین علل خرابی پکیج آریستون:

انواع مختلفی از مشکلات وجود دارند که می‌توانند در هنگام استفاده از یک پکیج برای مدت طولانی با آن مواجه شوند. اگر پکیج شما را با منبع آب گرم کافی تامین نمی‌کند، اولین فکر که به ذهن می‌رسد این است که آیا پکیج قدرت لازم برای گرم کردن آب را دارد یا نه. گاهی ممکن است سناریویی وجود داشته باشد که در آن دریچه فشار فشرده می‌شود، دریچه باز می‌شود وقتی دما در مخزن بالاتر از حد آن است و بنابراین فشار درون مخزن را آزاد می‌کند. اگر شیر برای مدتی طولانی مسدود شود، خطر انفجار پکیج وجود دارد. شیرها را می‌توان به راحتی تمیز کرد، و شما برای آن نیاز به متخصص دارید. اگر سوپاپ را در فواصل زمانی منظم چک کنید، به پکیج آریستون کمک خواهد کرد تا بادوام و امن‌تر شود. اگر در مورد مکانیزم شیرها مطمئن هستید، عوض کردن آن‌ها بهترین گزینه است.
برای مطالعه مقاله [علت گرم نشدن آب پکیج](#) اینجا کلیک کنید.

مشکل نشت آب در پکیج آریستون:

مشکل نشت آب در پکیج آریستون و به مرور زمان در این پکیج‌های خانگی پدیدار می‌شود، مشکل نشت آب در پکیج آریستون به وسیله تکنسین‌های فنی تهران سرویس آنلاین قابل حل می‌باشد، شما کفایت که با گرفتن تماس با متخصصین تهران سرویس آنلاین مشکل بوجود آمده را با آن‌ها در میان بگذارید و کار تعمیر پکیج آریستون و رفع مشکل نشت آب در پکیج آریستون را به عهده آن‌ها بسپارید.



تهران سرویس
www.tehranservic.com

هواگیری پکیج آریستون:

هواگیری پکیج آریستون یکی دیگر از مشکلاتی است که معمولاً برای پکیج های آریستون بوجود می آید، معمولاً اگر شما سالهاست که یک پکیج آریستون برای منزل خود خریداری و نصب کرده اید، قطعاً با مشکل هواگیری پکیج آریستون مواجه خواهید شد، و به کمک تعمیر کار پکیج برای تعمیر و هواگیری پکیج آریستون نیاز دارید. تهران سرویس آنلاین تماس حاصل نمایید.

تغییر رنگ و بوی نامطبوع آب:

ممکن است بوی نامطبوعی از آب گرم و آب سرد ساطع شود اگر تنها آب سرد دچار این مشکل بود این امر به پکیج ارتباط ندارد ولی اگر آب گرم بوی نامطبوعی داشت نیاز است تا متخصصان شرکت ما بررسی های لازم را انجام دهند.

چرا پکیج آریستون کار می کند، اما رادیاتورها گرم نیست؟

گاهی با وجود روشن بودن پکیج آریستون، رادیاتورها همچنان سرد هستند و محیط گرم نمی شود. اما دلیل این اتفاق چیست؟ موارد زیر از جمله دلایلی است که هنگام مواجه شدن با این مشکل کارشناسان تهران سرویس آنلاین آن را بررسی می کنند، برخی را خود شما می توانید رفع کنید. اما رفع برخی دیگر، نیاز به دانش و مهارت فنی بالا دارند، که توصیه ما این است که برای حل مشکل، با کارشناسان مجرب تماس بگیرید. در صورت [گرم نشدن رادیاتور پکیج](#) خود با مجموعه ما در تماس بوده تا تکنسین مجرب پکیج آریستون برای شما عزیزان اعزام شود.

- فضا بزرگ بوده و تعداد شوفاژها نسبت به ظرفیت پکیج زیاد است.
- اختلال در سوپاپ پکیج آریستون
- وجود رسوب در مدار گرمایشی

- نصب و لوله‌کشی غیر استاندارد
- فشار گاز پایین و کم بودن شعله پکیج
- عدم عملکرد درسته جرقه زن و خاموشی شعله
- اختلال در برد دستگاه نیز ممکن است یکی از دلایل اصلی گرم نشدن آب و رادیاتورها در پکیج آریستون باشد که نیاز به بررسی کارشناس دارد.


خدمات تهران سرویس آنلاین برای تعمیر پکیج آریستون:

- **تعمیر پکیج آریستون**
- تنظیم پکیج آریستون
- تنظیم فشار و دمای پکیج آریستون
- رفع مشکل **آبریزش پکیج** آریستون
- رفع مشکل روشن نشدن پکیج آریستون
- رفع مشکلات پکیج آریستون
- هواگیری رادیاتور شوفاژ
- رفع مشکل خروجی آب
- علت **سرد و گرم شدن آب پکیج**
- رفع مشکل فشار و آب گرم پکیج آریستون
- شست و شو و اسید شویی پکیج آریستون
- جرم گیری پکیج آریستون
- تنظیم سنسور پکیج آریستون
- علت بالا نرفتن فشار بار پکیج

.....

و سایر مشکلات پکیج آریستون

برای مطالعه مقاله **نصب دودکش پکیج** اینجا کلیک کنید.



سرویس پکیج آریستون در کارگاه تهران سرویس

تهران سرویس

www.tehranservic.com

کد خطای پکیج آریستون:

برای تعمیر پکیج آریستون ابتدا باید اطلاع کافی از علت بروز مشکل و محل ایجاد خرابی داشته باشیم ، در غیر این صورت نمیتوان به درستی اقدام کرد.در ادامه مقاله ما لیست کاملی از [ارورهای پکیج آریستون](#) برای شما عزیزان آماده کرده ایم.

- **101:** در صورت مشاهده این ارور باید بدانید که کلید حرارتی فعال شده است.
- **102:** زمانی که این ارور را مشاهده کردید باید بدانید که اختلال در حسگر فشار آب به وجود آمده است.
- **103، 104، 105، 106، 107:** این ارور در عیب یابی پکیج آریستون نشان دهنده عدم وجود آب در پکیج و یا اختلال در دمای پکیج آریستون می باشد.
- **108:** در صورت مشاهده این ارور باید بدانید که فشار آب به سرعت کاهش پیدا کرده و کم می شود و از میزان حداقل هم کمتر شده است.
- **109:** ارور 109 نشان دهنده این است که فشار سیستم بیش از 3 BAR افزایش یافته است.
- **110:** کد خطای 110 برای نمایش خطا در (NTC رفت گرمایش) است.
- **112:** زمانی که ارور 111 را مشاهده کردید باید متوجه شوید که اختلال در عملکرد برگشت گرمایش NTC به وجود آمده است.
- **114:** ارور 114 نشان دهنده اختلال در عملکرد حسگر بیرونی پکیج آریستون می باشد.
- **116:** در عیب یابی پکیج آریستون با مشاهده این ارور متوجه شوید که حسگر گرمایش از کف قطع شده است.
- **118:** بروز خطا در دمای حسگر رفت و برگشت.
- **201:** ارور 201 جهت نمایش اختلال در NTC مصرفی می باشد.
- **203:** بروز اختلال در NTC منبع ذخیره است.
- **204:** حسگر کلکتور خورشیدی با مشکل رو به رو شده است و باید تعمیر پکیج آریستون انجام شود.
- **207:** در زمانی که این ارور را مشاهده می کنید باید بدانید که کلکتور خورشیدی بیش از حد مجاز گرم شده است.
- **208:** در عیب یابی پکیج آریستون ارور 208 نشان دهنده پایین بودن دمای کلکتور خورشیدی است.
- **209:** منبع ذخیره پکیج آریستون بیش از حد گرم شده است و باید دمای آن پایین بیاید.
- **301:** در عیب یابی و تعمیر پکیج آریستون این ارور نشان دهنده اختلال در صفحه نمایش برد پکیج می باشد که باید با کمک تعمیرکاران حرفه ای تعمیر پکیج آریستون انجام شود.
- **302:** ارتباط بین صفحه نمایش و برد اصلی با مشکل مواجه شده است و نمی تواند به درستی عملکرد پکیج را نمایش دهد.
- **303:** این ارور در عیب یابی پکیج آریستون نشان دهنده خطا در برد اصلی پکیج آریستون می باشد.
- **304:** زمانی که این ارور را نشان می دهد به این منظور است که دکمه ریست پکیج را بیش تر از پنج بار در 15 دقیقه فشار داده اید و باعث اختلال در عملکرد آن شده است.
- **305، 306، 307:** این ارورهای جهت نشان دادن بروز اختلال در پکیج آریستون می باشد.
- **407:** خطا در حسگر اتاقی سیستم پکیج به وجود آمده است.
- **501:** عدم تشکیل شعله در پکیج باعث بروز این ارور می شود که باید عیب یابی پکیج آریستون برای آن انجام شود و سپس اقدام به تعمیر پکیج آریستون کنید.
- **502:** این ارور پکیج می خواهد بگوید با این که گاز پکیج باز است ولی شعله در آن تشکیل نمی شود.
- **604:** سرعت حرکت فن بسیار پایین است که باید تعمیر و یا تعویض شود.
- **607:** در این حالت پرشر سوئیچ دود فعال است و غیر فعال نمی شود.
- **701، 702، 703، 704:** اتصال کوتاه شدن حسگرها مختلف پکیج آریستون.
- **706:** در این حالت باید بدانید که دمای ناحیه 2 پکیج بسیار افزایش یافته است و باید کاهش یابد.

کد ارور ۶۰۱ پکیج آریستون

در صورت فعال شدن ترموستات دود این کد دیده می شود.

کد ارور ۶۰۲ پکیج آریستون

در صورت فعال شدن ترموستات دود این کد دیده می شود.

کد ارور ۶۰۴ پکیج آریستون
هنگامی که سرعت فن پایین باشد و یا پرشر سوئیچ دود دارای عملکرد خوبی نباشد، کد ارور ۶۰۴ بر روی صفحه نمایش پدیدار می‌شود.

کد ارور A3 607 پکیج آریستون
هنگامی که پرشر سوئیچ دود همچنان فعال باشد
رفع ارور E6p1 پکیج آریستون
وقتی که پرشر سوئیچ دود در حین بسته شدن با تاخیر مواجه شود. ممکن است مشکلی در پرشر سوئیچ دود پیش آمده باشد
حتما نیاز است که توسط یک پکیج کار بررسی شود.

کد ارور ۶۱۲ پکیج آریستون
هنگامی که در زمان روشن شدن فن پرشر سوئیچ دود عملکرد خوبی را از خود نشان نمی‌دهد.

کد ارور ۷۰۱ پکیج آریستون
در صورت باز یا اتصال کوتاه سنسور رفت حرارتی در ناحیه ۲

کد ارور ۷۰۲ پکیج آریستون
در صورت باز یا اتصال کوتاه سنسور برگشت حرارتی در ناحیه ۲

کد ارور ۷۰۳ پکیج آریستون
در صورت باز یا اتصال کوتاه سنسور رفت حرارتی در ناحیه ۳

کد ارور ۷۰۴ پکیج آریستون
در صورت باز یا اتصال کوتاه سنسور برگشت حرارتی در ناحیه ۳

کد ارور ۷۰۶ پکیج آریستون
هنگامی که در ناحیه ۲ دما بیش از حد افزایش پیدا کند.

کد ارور ۲۰۱ پکیج آریستون
بروز اختلال در NTC مصرفی

کد ارور ۲۰۲ پکیج آریستون
بروز اختلال در سنسور دمای پایینی منبع ذخیره خورشیدی

کد ارور ۲۰۳ پکیج آریستون
رخ داد اشکال در NTC منبع ذخیره

کد ارور A3 ۲۰۴ پکیج آریستون
بروز اختلال در سنسورهای کلکتور خورشیدی

کد ارور E ۲۰۵ پکیج آریستون
بروز اختلال در سنسور ورودی سیستم خورشیدی

کد ارور ۲۰۷ پکیج آریستون
ابن ارور هنگامی نشان داده می‌شود که کلکتور خورشیدی بیش از حد گرم شده باشد

کد ارور ۲۰۸ پکیج آریستون
در صورت پایین بودن دمای کلکتور خورشیدی کد ارور ۲۰۸ را خواهیم دید.

کد ارور ۲۰۹ پکیج آریستون
در صورت بیش از حد گرم شدن منبع ذخیره.

کد ارور ۳۰۱ پکیج آریستون
در صورت بروز خطا در صفحه نمایش

کد ارور ۳۰۲ پکیج آریستون
هنگامی که بین برد اصلی و صفحه نمایش اختلالی رخ دهد کد ارور ۳۰۱ را مشاهده خواهیم کرد.

کد ارور ۳۰۳ پکیج آریستون
زمانی که در برد اصلی اختلال ایجاد شود کد ارور ۳۰۳ بر روی صفحه مانیتور ظاهر می‌شود.

کد ارور A3 304 پکیج آریستون
زمانی که دکمه ریست را در کمتر از ۱۵ دقیقه ۵ بار فشار دهیم این نوع ارور نشان داده می‌شود.

کد ارور E 305.6.7 پکیج آریستون
در صورت خطا در برد اصلی تجهیزات جانبی

کد ارور ۴۰۱ پکیج آریستون

هنگامی که در مودم اختلالی ایجاد شود کد ارور ۴۰۱ ظاهر می‌شود.

کد ارور ۴۰۶ پکیج آریستون

هنگامی که در مودم اختلالی ایجاد شود کد ارور ۴۰۱ ظاهر می‌شود.

کد ارور ۴۰۷ پکیج آریستون

بروز خطا در سنسور اتاقی احتراق و تشخیص شعله

ارور ۵۰۱ پکیج آریستون

در صورت عدم وجود شعله کد ارور ۵۰۱ را خواهیم دید. علت عدم تشکیل شعله را در مقاله مشکلات شایع پکیج آریستون بخوانید.

کد ارور ۵۰۲ پکیج آریستون

هنگامی که پکیج شعله را در هنگام فعال بودن شیر گاز تشخیص نمی‌دهد.

کد ارور P15

زمانی که پکیج برای بار اول نمی‌تواند شعله را تشکیل دهد.

کد ارور P25

زمانی که پکیج برای بار دوم نمی‌تواند شعله را تشکیل دهد.

کد ارور P45

سه مرتبه شعله به صورت جدا تکرار می‌شود.

۶۰/۷۰ /A3 زرد

این ارور وقتی سنسور گرمایشی مرکزی خراب شده است، ظاهر می‌شود.

۶۰/۷۰/۸۰ زرد

این خطا به معنی عدم تشکیل شعله یکنواخت است، اگر پکیج آب مصرفی را گرم نمی‌کند با این خطا روبرو خواهید شد.

۵0/70 زرد

این ارور نشان دهنده خرابی سنسور آب گرم مصرفی و بهداشتی است.

۸۰/۸۰ زرد

در صورتی که ارتباط بین برد و دیگر قطعات پکیج دچار مشکل شود، این ارور روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.

۴۰/۵۰/۶۰/۷۰/۸۰ /زرد

وقتی دکمه ریست دستگاه را بیش از ۵ بار فشار دهید، با این ارور روبرو خواهید شد.

۷۰/۷۰ قرمز

این ارور به وجود مشکل داخلی در برد اشاره می‌کند.

کد ارور ۸۰

در صورت استفاده بیش از حد از (فیوز حد) این کد بر روی صفحه نمایش نشان داده می‌شود.

کد ارور ۷۰/۸۰

هنگامی که سیستم نمی‌تواند شعله را تشخیص و یا تشکیل دهد کد ارور ۷۰/۸۰ نمایان می‌شود.

کد ارور ۶۰/۸۰

این خطا مربوط به سیستم ضد یخ زدگی پکیج آریستون مدل گنیا است. البته در مرحله اول پمپ روشن می‌شود.

کد ارور A3 60/70

این کد نیز به سیستم ضد یخ زدگی پکیج مربوط می‌شود (در مرحله دوم پمپ و مشعل روشن می‌شوند)

کد ارور E 60/70/80

در صورت نشستی آب کد ارور E 60/70/80 ظاهر می‌شود

کد ارور ۵۰

این کد نیز در صورت نشستی آب بر روی صفحه مانیتور پکیج ظاهر می‌شود، تفاوت این نوع ارور با ارور قبلی مربوط به نشستی آب، در این است که، کد ارور ۵۰ هنگامی نمایان می‌شود که اختلاف ما بین رفت و برگشت اصلی به دمای بیش از ۱۰ درجه سانتی گراد برسد.

کد ارور ۵۰/۷۰

باز بودن مدار NTC ثانویه آب گرم بهداشتی

کد ارور ۵۰/۷۰/۸۰
این خطا هنگامی ظاهر می‌شود که مدار NTC اصلی آب رفت باز باشد.

کد ارور ۵۰/۶۰/۸۰
این کد هنگامی ظاهر می‌شود که مدار NTC اصلی آب بازگشت باز باشد.

کد ارور ۵۰/۶۰/۷۰
هنگامی که مدار NTC اصلی آب برگشت (اتصال کوتاه) باشد. این کد ارور بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.

کد ارور ۴۰/۷۰
هنگامی که مشعل در حال کار کردن باشد سیستم پکیج برای انجام عمل احتراق تلاش می‌کند.

کد ارور ۴۰/۶۰
در صورت بروز خطا و اختلال در فیوز ۲۵/۱ برد اصلی یا کابل ارتباطی آن

کد ارور ۴۰/۶۰/۸۰
عدم جریان هوای کافی توسط فن

کد ارور ۴۰/۶۰/۷۰
خطای پرشر سوئیچ دود. در مورد اینکه پرشر سوئیچ هوا چیست و چه وظایفی دارد اینجا بخوانید.

کد ارور ۵۰/۴۰/۸۰
در صورت باز بودن مدار NTC اصلی آبگرم چنین اروری داده می‌شود.

کد ارور ۴۰/۵۰/۷۰/۸۰
دمای داخل منبع به بیش از ۸۰ درجه‌ی سانتی گراد برسد

کد ارور ۳۰
هنگامی که بین دو برد اصلی اختلال ایجاد شود کد ارور ۳۰ ظاهر می‌گردد.



برای کاهش تعرفه تعمیرات پکیج آریستون چه باید کرد؟

۱) سرویس دوره ای پکیج آریستون

مطمئن ترین راه برای کاهش تعرفه تعمیرات پکیج انجام سرویس پکیج آریستون بصورت دوره ای می باشد، چراکه تمامی اقداماتی که برای سرویس پکیج صورت می گیرد همگی از هزینه های گزاف تعمیر پکیج آریستون می کاهد.

۲) سرویس کامل پکیج آریستون

در صورت وجود خرابی در پکیج، تعمیرکار اقدام به بررسی، عیب یابی و تعمیر خواهد کرد ولی در صورتی که دستگاه سالم بوده ولی نیاز به سرویس داشته باشد اقدامات زیر انجام خواهد شد:

- سرویس فن پکیج
- تنظیم فلنچ دودکش
- جرمگیری مبدل اصلی
- سرویس الکتروود جرقه زن
- سرویس مشعل
- سرویس کامل پمپ پکیج
- تنظیم فشار گاز
- جرم گیری مبدل ثانویه
- سرویس مغزی شیر سه طرفه
- تعویض کلیه اورینگ ها و واشرها ی دستگاه
- شستشوی مدار - سرویس پرشر آب و ...
- ۳) کنترل مداوم دودکش
- ۴) هواگیری پکیج
- ۵) جرم گیری و تعویض قطعات

تهران سرویس آنلاین تخصصی ترین مرکز مجاز سرویس پکیج آریستون و تعمیر پکیج آریستون می باشد که در دارای مجرب ترین تعمیرکارانی می باشد که در سراسر تهران در تمام ایام هفته آماده ارائه خدمات به همشهریان عزیز می باشد. شما می توانید در صورت بروز هر نوع مشکل جهت دریافت خدمات سرویس و تعمیر پکیج آریستون با ما تماس بگیرید.

در پاسخ به این سوال که تعمیر پکیج آریستون بصرفه است یا خرید پکیج آریستون؟

روزانه دهها مشتری با ما تماس گرفته و سؤالاتی می پرسند مبنی بر اینکه آیا پکیج آریستون ایشان قابل تعمیر بوده؟ یا راهی جز تعویض آن وجود ندارد ما این امکان را برای تمامی مشتریان خود فراهم آورده ایم تا کارشناسان تهران سرویس آنلاین با بازدید دستگاه شما با صرف وقت و تجربه تا حد امکان نسبت به تعمیر پکیج آریستون شما اقدام کنند زیرا هزینه تعمیرات پکیج آریستون دهها برابر کمتر از تعویض آن با یک دستگاه پکیج دیواری نو است ولی در صورت هزینه بردار بودن این مورد و بهصرفه نبودن آن به شما گزارشی کامل درست و کارشناسانه خواهند داد و این اطمینان را به شما خواهند داد که تعویض پکیج آریستون بهصرفه تر از تعمیر آن خواهد بود.

هزینه تعمیر پکیج آریستون چقدر است؟

برای جواب این سوال نمی شود همین لحظه هزینه ای ثابت و مشخص اعلام کرد. زیرا تا زمانی که علت و میزان خرابی پکیج مشخص نشده نمی توان هزینه ای را اعلام کرد. بهترین راه برای اطلاع از هزینه تعمیر پکیج تماس با تعمیرکار پکیج آریستون است تا پکیج دیواری توسط تعمیرکار مورد بازدید و بررسی قرار گیرد.

چه عواملی بر تعرفه تعمیرات پکیج آریستون موثر می باشد؟!

برای اطلاعات بیشتر شما باید بدانید که بطور کلی محاسبه اجرت تعمیر پکیج آریستون به نوع و درجه خرابی بستگی دارد. در اینجا به ۳ مورد از عوامل موثر در تعرفه تعمیرات پکیج می پردازیم:

• نوع خرابی پکیج آریستون

برای محاسبه تعرفه تعمیرات پکیج اولین اقدام، بررسی و تشخیص نوع خرابی بوجود آمده در پکیج توسط تعمیرکار می باشد، و طبق نوع خرابی لیست قیمت خدمات پکیج را به شما ارائه می کند.

• نیاز به تعویض قطعات

دومین عامل موثر در محاسبه اجرت تعمیرات پکیج، نیاز یا عدم نیاز به تعویض قطعه یا قطعاتی از دستگاه می باشد. تعمیرکار ما بدون توجه به سختی و یا زمان بر بودن تعمیر در وهله اول پس از بررسی دقیق تشخیص می دهد که آیا نیاز به تعویض قطعات هست یا خیر!؟ او در حد امکان اولویت خود را بر تعمیر قطعات خواهد گذاشت. در صورت نیاز به تعویض قطعه، هزینه های مربوط به قطعه مورد نظر نیز در محاسبه تعرفه تعمیرات لحاظ می گردد. البته باید در نظر داشت قیمت قطعات در انواع مختلف پکیج می تواند متفاوت باشد. به همین دلیل هزینه تعمیر پکیج آریستون ممکن است در برخی موارد با قیمت تعمیر پکیج آریستون یا تعمیر پکیج آریستون متفاوت شود.

• زمان و میزان سختی کار

یکی دیگر از عوامل موثر بر تعرفه خدمات پکیج، میزان سختی کار، و زمان مورد نیاز برای تعمیر می باشد. مسلماً هرچه زمان بیشتری جهت عیب یابی و تشخیص خرابی صرف شود و نیاز به مهارت و تخصص بیشتری داشته باشد، هزینه تعمیر نیز بیشتر خواهد بود.

قطعات پکیج آریستون:

برای خرید قطعات بدکی اصلی پکیج آریستون کافیت با یکی از شعبات تهران سرویس آنلاین تماس حاصل نمایید یا عکس قطعه مورد نظر را از طریق واتسآپ برای ما ارسال کنید تا متخصصان تهران سرویس آنلاین در کمتر از یک ساعت قطعه مورد نظر را برای شما ارسال نمایند. ارسال قطعه به شهرستان از طریق تیپاکس امکان پذیر است.

پکیج آریستون ساخت کدام کشور است؟

دومین برند پکیج که غیر ایرانی است و بسیار با کیفیت و کم مصرف است برند آریستون است. آریستون شرکتی ایتالیایی است که محصولات آن در ایران برای شما در دسترس است. آریستون با بیش از 80 سال سابقه در زمینه تولیدات محصولات با کیفیت توانسته نامی درخشان در دنیا برای خود ایجاد کند و همواره مورد علاقه افراد بسیار زیادی باشد. پکیج های عرضه شده توسط شرکت آریستون در ایران شامل مدل های GENUS X ، HSX ، ALTEAS X ، CARES X ، CLAS X می شود که در حجم های مصرفی 22000، 24000، 30000 و 35000 در بازار موجو هستند. محصولات آریستون با تکنولوژی بسیار بالا و با استفاده از عایق های آکوستیک تولید می شوند که صدای بسیار کمی تولید می کنند. از سایر ویژگی های پکیج های آریستون می توان به صفحه نمایش لمسی با کیفیت بالا اشاره کرد که این محصول را بسیار خاص و ویژه می کند.

انواع پکیج آریستون:

- پکیج آریستون مدل کلاس
- پکیج آریستون مدل Cares x 24ff
- پکیج آریستون مدل اجیس (EGIS)
- پکیج آریستون مدل GENUS PREMIUM EVO
- پکیج آریستون ۲۴۰۰۰
- پکیج آریستون ۲۸۰۰۰
- پکیج آریستون ۳۰۰۰۰



پکیج دیواری class x 28ff تا class b evo 30ff تمامی این سری از پکیج‌های آریستون دارای دو مبدل حرارتی و از نوع فن دار هستند.

تمامی سری پکیج آریستون مدل کلاس، دارای نمایشگر ال سی دی هستند. این قابلیت موجب می‌شود، در صورت بروز مشکل در پکیج، کد خطا روی صفحه نمایش ظاهر شده و کاربر از وجود اختلال در دستگاه آگاه شود. نکته دیگری که باید در هنگام خرید پکیج به آن توجه کنید، میزان مصرف انرژی است. پکیج آریستون مدل کلاس، نسبت به دیگر مدل‌ها در حدود ۱۰ درصد در مصرف انرژی صرفه جویی می‌کند. به غیر از پکیج دیواری class b evo 30ff که در حدود ۵۵ کیلو وزن دارد، تمامی سری‌های ساخته شده این مدل دارای ۳۰ تا ۳۶ کیلوگرم وزن هستند.

در پکیج دیواری آریستون مدل class evo 24ff بیشترین میزان دمای آب مسیر گرمایشی ۸۵ سانتی‌گراد و میزان دمای آب مدار نیز در حدود ۶۰ درجه سانتی‌گراد است. این دستگاه با قابلیت عیب‌یابی خودکار، کد خطا را در صفحه نمایش نشان می‌دهد.

جنس مبدل حرارتی اولیه، پکیج دیواری class evo 28ff از مس بوده و راندمان آن بالای ۹۰ درصد است. این پکیج برای ساختمان‌ها و واحدهای ۳۵۰ متری بسیار مناسب است.

پکیج دیواری class b evo 30ff با برنامه حفاظت از مبدل ثانویه، از تشکیل رسوب در این قطعه جلوگیری می‌کند. این پکیج مطابق استاندارد اروپا ساخته شده و دارای قابلیت اتصال به سیستم خورشیدی و دارای راندمان بیش از ۹۳ درصد است.

حداقل قیمت خرید پکیج آریستون مدل کلاس، از نه میلیون و نهصد تومان شروع شده و به بیست میلیون تومان می‌رسد



خرید پکیج آریستون از تهران سرویس آنلاین:

تهران سرویس آنلاین انواع مدل های پکیج آریستون را با ضمانت 2 ساله به مشتریان عرضه میکند. برای خرید این پکیج با پشتیبانی تهران سرویس آنلاین تماس حاصل نمایید، تا شما را در انتخاب پکیج مناسب یاری دهند. تا پکیج متناسب با متراژ و آب و هوای منزل شما در اختیار شما عزیزان قرار بگیرد.

پکیج آریستون قدیمی:

تمامی خدمات تهران سرویس آنلاین شامل پکیج های آریستون قدیمی نیز میباشد، و شما میتوانید از تمامی خدمات تهران سرویس آنلاین برای پکیج آریستون قدیمی بهره‌مند شوید.

انتخاب پکیج مناسب برای منزل:

محاسبه سر انگشتی برای انتخاب یک پکیج دیواری مناسب

معتدل و مرطوب (شهر های شمالی)

- ساختمان های دسته اول: برای هر متر مربع 80 تا 100 وات
- ساختمان های دسته دوم: برای هر متر مربع 100 تا 120 وات
- ساختمان های دسته سوم: برای هر متر مربع 120 تا 140 وات

گرم و خشک (شهر های کوهستانی مانند مشهد، تهران)

- ساختمان های دسته اول: برای هر متر مربع 100 تا 120 وات
- ساختمان های دسته دوم: برای هر متر مربع 120 تا 140 وات
- ساختمان های دسته سوم: برای هر متر مربع 140 تا 160 وات

گرم و مرطوب (شهر های جنوبی)

- ساختمان های دسته اول: برای هر متر مربع 60 تا 80 وات
- ساختمان های دسته دوم: برای هر متر مربع 80 تا 100 وات
- ساختمان های دسته سوم: برای هر متر مربع 100 تا 120 وات

این اعداد به محاسبه سر انگشتی معروف است و مربوط به مناطق آب و هوایی ایران می باشد.



تهران سرویس
www.tehranservic.com

تعمیر برد پکیج آریستون توسط تعمیرکاران تهران سرویس آنلاین:

تعمیر برد پکیج آریستون از جمله تعمیراتی است که برای مشتریانی که از پکیج های جدید آریستون استفاده می کنند رخ می دهد. در پکیج های قدیمی آریستون به جای برد از تعدادی از قطعات مانند ترموستات، آکوستات و ... استفاده شده و خرابی و تعمیرات مربوط به آن قسمتها میشود.

در پکیج های جدید بوتان از برد استفاده شده و دستگاه دارای یک یا چند برد می باشد و در صورت خرابی و بروز اشکال به جای تعمیر قطعات مکانیکی دیگر به تعمیر برد پکیج آریستون نیاز خواهید داشت. در دهه ی اخیر در پکیج ها به جای استفاده از قطعات مکانیکی از انواع مختلف بردهای الکترونیکی استفاده می شود. در نتیجه به علت اینکه بیشتر کارهای مربوط به هر یک از بخشها از جمله جرقه زن و حسگر و پمپ و شیر گاز و .. بوسیله برد کنترل می گردد با بروز اشکال و خرابی درصدی از خرابی های پکیج بوتان با تعمیر برد پکیج آریستون حل خواهد شد. وظایف و نیازهایی که مصرف کننده دارد توسط بردها انجام می شود. برخی از شرکت های تولید کننده پکیج با توجه به احتیاج مصرف کننده و همچنین سلیقه و نوع طراحی تولیدات خود از دو یا چند برد در ساختار تولید پکیج استفاده می کنند. عموماً در پکیج هایی که دارای صفحه نمایش دیجیتال هستند از یک برد که همان برد کنترل است استفاده میشود.

نمایندگی تعمیرات پکیج آریستون:

تهران سرویس آنلاین با داشتن بیش از 5 شعبه در سراسر تهران آماده تعمیرات تمامی مدل های پکیج آریستون میباشد. کارشناسان ما در سراسر پایتخت در کمتر از یک ساعت پس از ثبت درخواست شما در محل حاضر شده و اقدام به تعمیرات پکیج آریستون های شما عزیزان خواهند کرد.

تعمیر پکیج آریستون در شمال تهران:

تهرانیان عزیز در مناطق شمالی شهر در صورت نیاز به خدمات پکیج کافیسیت با شماره تلفن **22669196** تماس حاصل نمایید، و در خواست تکنیسین خود را ثبت کنید، تعمیرکاران تهران سرویس آنلاین در کمتر از 1 ساعت در محل حاضر و اقدام به رفع مشکل پکیج شما خواهند کرد.

تعمیر پکیج آریستون در غرب تهران:

همشهریان عزیز ساکن غرب تهران برای ثبت سفارشات خود کافیسیت با شماره تماس **44284743** تماس بگیرند، تا از تمامی خدمات تهران سرویس آنلاین با ضمانت 6 ماه بهرمنند شوند.

تعمیر پکیج آریستون در شرق تهران:

تهران سرویس آنلاین تعمیر پکیج را در سراسر شرق تهران در کمترین مدت زمانی با ضمانت نامه و ارائه داغی قطعات تعویضی انجام میدهد. تمامی خدمات بر اساس نرخ اتحادیه و در پایان کار از مشتریان عزیز دریافت میشود. تماس با **77241505**

تعمیر پکیج آریستون در مرکز تهران:

متخصصان تهران سرویس آنلاین در تمام مناطق مرکزی حتی مناطق دارای طرح ترافیک در کمتر از یک ساعت حاضر و اقدام به تعمیر پکیج مشتریان عزیز مینمایند. ضمانت نامه تهران سرویس آنلاین برای تمامی تعمیرات صادر و مشتریان عزیز با عضویت در باشگاه مشتریان ما از 10 درصد تخفیف برخوردار میگردد.

تعمیر پکیج آریستون در جنوب تهران:

تهران سرویس آنلاین برای رفاه حال مشتریان عزیز جنوب تهران شعب این منطقه را با شماره تماس **55795434** تاسیس و تمامی خدمات تعمیر سرویس و نصب پکیج را به مشتریان عزیز ارائه میدهد.

نحوه ثبت سفارش در تهران سرویس آنلاین:

برای ثبت سفارش در تهران سرویس آنلاین میتوانید به نزدیکترین شعبه تهران سرویس آنلاین به محل سکونت خود تماس حاصل نمایید و یا با ارسال پیامک مشخصات خود برای کارشناسان ما ارسال کنید، پس از ارسال پیامک کارشناسان تهران سرویس آنلاین با شما تماس خواهند گرفت و نزدیکترین تکنیسین را برای شما اعزام میکنند. مشترکین قبلی با گفتن کد اشتراک و یا شماره فاکتور قبلی میتوانند از 10 درصد تخفیف مجموعه ما بهرمنند شوند.

ساعت مراجعه تکنیسین چه ساعتی از روز خواهد بود:

در حال عادی بعد از تماس شما با مجموعه تهران سرویس آنلاین و ثبت سفارش نزدیکترین تکنیسین در کمتر از 1 ساعت به محل شما اعزام خواهد شد. در صورت در نظر داشتن ساعت خاصی از شبانه روز برای حضور تکنیسین ساعت مد نظر را با کارشناسان در میان بگذارید، تا در ساعت مقرر شده تکنیسین به محل شما اعزام شود.

اگر از ارائه خدمات پکیج ناراضی باشیم چه کاری باید انجام دهیم:

بعد از اتمام ارائه خدمات توسط کارشناسان تهران سرویس آنلاین در صورت عدم رضایت از نحوه انجام کار و یا هرگونه مشکل پیش آمده کفایت با شماره تماس مرکزی تهران سرویس آنلاین تماس حاصل نمایید، تا شکایت شما از طریق دفتر مرکزی پیگیری شود و نتیجه آن به شما ابلاغ شود.



تهران سرویس
www.tehranservic.com

چرا تعمیرکار پکیج آریستون خود را باید از تهران سرویس آنلاین سفارش دهید:

- ۱- دارای تکنسین های با سابقه کاری حداقل ۷ سال و مختص تعمیرات پکیج آریستون
- ۲- تکنسین های دوره دیده و آشنا به زبان
- ۳- سعی در تعمیر قطعات و اجتناب از تعویض آن
- ۴- حداقل زمان برای حاضر شدن در منزل و شرکت شما منطبق بر وقت تعیین شده شما
- ۵- تعمیر با نرخ مصوب اتحادیه و نهادهای نظارتی
- ۶- ضمانت نامه و گارانتی قطعات از شش تا ۳۶ ماه
- ۷- استفاده از قطعات درجه یک و قطعات فابریکی و اورجینال
- ۸- سرویس دهی به طور شبانه روزی، حتی در تعطیلات رسمی و جمعه ها
- ۹- دارای نماد اطمینان از وزارت صنعت معدن و تجارت
- ۱۰- بالاترین رضایت مردمی

لینک کوتاه مقاله <https://b2n.ir/n00642>: